


**ASAG easy e zigrinatura della filettatura.
Firmati SCHELL.**

Montaggio facile. Tenuta affidabile. Naturalmente: Made in Germany. Rubinetti sottolavabo e miscelatori con attacco per elettrodomestici.

Il raccordo filettato ad autotenuta con ASAG easy o la filettatura con zigrinatura preparata in fabbrica semplificano il montaggio.

ASAG easy con autotenuta:
montaggio rapido e sicuro senza sigillante




ASAG easy, il raccordo filettato ad autotenuta di SCHELL, rende il montaggio di rubinetti sottolavabo e miscelatori con attacco per elettrodomestici ancora più comodo, con la massima qualità di tenuta.

- installazione più veloce e igienica
- montaggio senza sigillante
- possibilità di allineamento successivo del rubinetto nella posizione verticale
- sostituzione semplice del miscelatore avvitato

Nota: Dato che si può verificare una corrosione fessurante sotto tensione, non utilizzare un sigillante supplementare per l'installazione. L'anello ASAG easy deve scomparire per 3 mm nella controfilettatura.

Zigrinatura di fabbrica:
montaggio semplice con sigillanti classici



La zigrinatura di fabbrica di SCHELL semplifica il montaggio dei rubinetti sottolavabo e dei miscelatori con attacco per elettrodomestici, risparmiando la fatica di dover irruvidire.


- installazione classica con sigillante (cordone sigillante, nastro sigillante o canapa), senza ulteriore irruvidimento
- installazione semplificata grazie allo spessore dell'irruvidimento ottimale
- garantisce il collegamento a regola d'arte della filettatura

Nota: Per una prestazione di tenuta ottimale, utilizzare in modo parsimonioso il sigillante durante l'installazione, troppo sigillante può causare una corrosione fessurante sotto tensione.

Ecco come funziona ASAG easy:

Contorno speciale dell'anello di tenuta per un facile avvitanamento

Scanalatura zigrinata per una migliore tenuta dell'anello di tenuta durante l'avvitanamento



Video del montaggio

Installazione rubinetto sottolavabo con anello ASAG easy e zigrinatura di fabbrica